

新型喷雾集管改进了片剂包衣喷涂操作， 同时为制造企业节省了25000美元




客户问题:

一家国际营养产品制造商需要改善其片剂包衣喷涂操作。该OEM提供的喷淋杆在使用过程中使片剂过湿导致的质量缺陷包括分拣和粘黏问题。产品质量问题导致重大的产品损耗和返工，均对公司的效益产生了负面影响。此外，该喷淋杆需要持续关注喷嘴的清洗并校准。

解决方案:

喷雾系统公司的解决方案是一个配备VMAU型自动喷雾喷嘴的54000型片剂包衣喷雾集管。VMAU喷嘴提供独立的流体，雾化空气和风扇控制，确保稳定的喷雾片剂覆盖而不会出现过湿。该喷雾集管和喷嘴本体模块化的设计，保证了喷嘴在需要时快速和简易的维修。



54000型集管带VMAU自
动化喷雾喷嘴



Spraying Systems Co.
Experts in Spray Technology



Spray
Nozzles



Spray
Control



Spray
Analysis



Spray
Fabrication



新型喷雾集管改进了片剂包衣喷涂操作， 同时为制造商节省了25000美元

使用效果：

喷雾系统公司54000型集管迅速改善了生产商的片剂包衣喷涂操作。减少了超过15%的产品在涂膜中报废和返工事件的发生。另外，在片剂检查和分拣上所花费的时间更少。另一个好处是减少了维修的时间。该生产商每个片剂包衣批次清理和校准喷嘴的时间大约节约了30分钟。同时，这些因素所产生的每年节约的费用为25000美元，投资回报周期约为10个月。

近看该系统

该54000型集管独具模块化设计，并能容纳多达6个喷雾喷嘴。日常维护无需专门的工具。优良的表面光洁度降低了污染的风险并简化了维护。VMAU喷嘴提供对流体，微调喷雾量的雾化空气和扇风，液滴大小和喷雾覆盖的独立控制。喷雾装置的种类繁多，另有防挂须型可提供。



如果您希望了解更多, 请与我们联系, 我们将提供给您免费的样本及技术交流服务。

斯普瑞喷雾系统（上海）有限公司

400.88.77729 | marketing@spray.com.cn | www.spray.com.cn | www.spray.com

中国总部 地址：上海市松江工业区书林路 21 号 电话：021-67600882 传真：021-67600548	邮编：201612	上海办事处 地址：上海市天钥桥路 333 号腾飞大厦 1002 室 电话：021-64828018 传真：021-64828019	邮编：200030
北京办事处 地址：北京朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒园 C2 座 1 层 电话：010-68562800 传真：010-68561036	邮编：100123	广州办事处 地址：广州市科学城彩频路 11 号 D 座 302 室 电话：020-83546866 传真：020-83546829	邮编：510663
成都办事处 地址：四川省成都市科华街 6 号展业大厦 110 室 电话：028-85403976 传真：028-85403938	邮编：610021	香港办事处 地址：香港九龍長沙灣永明街 3 號泰昌工廠大廈 3 樓 B3 室 電話：00852-23052818 傳真：00852-27547786	

