自动润滑系统帮助卡车制造商改善产品质量,减少25%的油浪费






客户问题:

弗莱特莱纳卡车——北美重型卡车的领导品牌,在冲压操作中,需要向24"(609mm)宽的原料板喷涂润滑剂。之前的润滑系统不能向金属板上均匀地喷涂润滑油,而且还会产生过喷现象,使得周围的设备和地板上都是油污,易造成打滑和极具危险的工作环境。

解决方案:

喷雾系统公司的AutoJet润滑系统解决了弗莱特莱纳公司润滑油的使用问题。系统拥有一个36"(914mm)的喷雾罩,这个喷雾罩里面有6个液压UniJet喷嘴,可以均匀地覆盖整个金属板。每一个喷嘴都有一个单独的L210气动活塞泵,所有喷嘴被安装于喷雾罩内。喷雾罩设计有油雾分离装置,用来避免操作者吸入油雾,以确保安全生产。系统内部有集油设计,减少润滑剂的浪费。自动电磁阀可以确保将过剩的油滴回收到油箱,油滴经过吸收管过滤,保证了系统再循环使用时没有被污染。













Spray Spray Nozzles Control Spray Analysis

Spray Fabrication





自动润滑系统帮助卡车制造商改善产品质量,减少25%的油浪费

使用效果:

AutoJet®润滑系统改善了弗莱特莱纳公司的产品质量,由不均匀润滑造成的报废率减少了10%,而油的使用量也减少了25%——这对节约成本产生了重大的意义。其他额外的益处便是系统消除了过喷现象,提高了现场操作的安全性。总之,所有这些因素帮助弗莱特莱纳公司每年可以节约大约10,000美元。新润滑系统投资回报周期约为**9个月**。

近看该系统





如果您希望了解更多,请与我们联系,我们将提供给您免费的样本及技术交流服务。

斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司			
400.88.77729 marketing@spray.com.cn www.spray.com.cn www.spray.com			
中国总部	邮编: 201612	上海办事处	邮编: 200030
地址: 上海市松江工业区书林路 21 号		地址: 上海市天钥桥路 333 号腾飞大厦 1002 室	
电话: 021-67600882 传真:	021-67600548	电话: 021-64828018	传真: 021-64828019
北京办事处	邮编: 100123	广州办事处	邮编: 510663
地址:北京朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒园 C2 座 1 层		地址: 广州市科学城彩频路 11 号 D 座 302 室	
电话: 010-68562800 传真:	010-68561036	电话: 020-83546866	传真: 020-83546829
成都办事处	邮编: 610021	香港辦事處	
地址:四川省成都市科华街 6号展业大厦	110室	地址:香港九龍長沙灣永明街 3号	號泰昌工廠大厦 3 樓 B3 室
电话: 028-85403976 传真:	028-85403938	電話: 00852-23052818	傳真: 00852-27547786